

Sanierung einer Wohnung nach Wasserschaden

Ampermoching

In einem Altbau Mehrfamilienhaus kam es zu einem Wasserschaden aufgrund eines undichten Heizkörpers. Das Dachgeschoss wurde nachträglich ausgebaut. Der Estrich falsch verlegt. Der Wasserschaden zersetzte den viel zu dünnen Estrich.

Ausgangslage:

- Wasserschaden
- Nicht erhaltenswerter Estrich

Ausgeführte Leistungen:

- Rückbau des Estrichs
- Technische Trocknung
- Neuen Estrich auf Styrodurdämmung einbauen
- Verputz- und Malerarbeiten
- Designbodenbelag





Sanierung einer Wohnung nach Wasserschaden

Palsweis

In einem Altbau Mehrfamilienhaus kam es zu einem Wasserschaden aufgrund eines Rohrbruchs in der Falleitung.

Ausgangslage:

- Wasserschaden

Ausgeführte Leistungen:

- Rückbau des Leitungsschachtes
- Technische Trocknung
- Austausch der Abwasserrohre
- Trockenbaukoffer um Abwasserschacht
- Flieseninstandsetzung passend zum Bestand



