


Nach einem Erbfall und späterer Neuvermietung verweigert der Energieberater die Ausstellung des Energieausweises. Die oberste Geschossdecke ist ungedämmt.

Ausgangslage:

- Ungedämmte oberste Geschossdecke
- Feuchtigkeitsschäden im DG

Ausgeführte Leistungen:

- Schimmelsanierung
- Entrümpelung des Dachgeschosses
- Dämmung der DG-Decke gem. ENEC



Energetische Sanierung einer Wohnung in MFH

Bergkirchen

In einem Altbau Mehrfamilienhaus in Bergkirchen kam es zu Feuchtigkeits- und Schimmelschäden. Das Haus ist ungedämmt und Energetisch in einem maroden Zustand. Die WEG verweigert eine WDVS Fassadendämmung.

Ausgangslage:

- Energetische Probleme, Kältebrücken
- Schimmelschäden
- Massive Luftfeuchtigkeit

Ausgeführte Leistungen:

- Energetische Untersuchung, Wärmebildanalyse
- Technische Grundtrocknung
- Schimmelentfernung, Schimmelprohylaxe
- Innenwanddämmung aus Kalk-Silizium-Platten
- Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage
- Verputz- und Malerarbeiten







Kondenswasserbildung im OG. Massive Luftfeuchtigkeit und Schimmel Die oberste Geschossdecke darüber ist ungedämmt.

Ausgangslage:

- Ungedämmte oberste Geschossdecke
- Feuchtigkeitsschäden im OG darunter durch Kondensat

Ausgeführte Leistungen:

- Entrümpelung des Dachgeschosses
- Dämmung der DG-Decke gem. ENEC

