

Sanierung eines Abwasser Rohrbruchs im Außenbereich

Sulzemoos

Aufgrund eines Rohrbruchs der Abwasserleitung im Bereich der Hausdurchführung kam es zu einem Wasserschaden im Keller des Mehrfamilienhauses.



Ausgangslage:

- Wasserschaden durch Abwasserrohrbruch
- Nicht abgedichtete Abwasserdurchführung

Ausgeführte Leistungen:

- Freilegen der Schadstelle / Tiefbau
- Einbau einer Deumadichtung als Hausdurchführung
- Neuanschluss des Hauses an die Kanalisation
- Technische Trocknung





Sanierung eines Abwasser Rohrbruchs in der Küche

Deisenhofen

Aufgrund eines Rohrbruchs der Abwasserleitung in der Küche im DG kam es zu einem Wasserschaden im gesamten Mehrfamilienhaus.

Ausgangslage:

- Wasserschaden durch Abwasserrohrbruch

Ausgeführte Leistungen:

- Demontage der Küche
- Freilegen der Schadstelle
- Austausch der Abwasserleitungen
- Technische Trocknung
- Mauerer, Putz – Malerarbeiten
- Montage der Küche nebst Endreinigung

